

# АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА (Дефектная ведомость)

VI - 2018

дата

8

номер

Объект ремонта

Инв.№ 00-000080, ТП-1 Лесмаш

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.

инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.

эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице исполнительного директора Бойкова О.В.

инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
2	Оборудование: РУ - 6 кВ, Трансформатор Т-1 и Т-2	Течь масла из сварных швов, неисправность ПБВ, повышенный нагрев трансформатора, пониженное сопротивление изоляции выводов трансформатора, разрушение уплотнительных изделий, износ механической части выключателя нагрузки  Истек нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).	Реконструкция: замена трансформатора №1 и № 2	2022	Нач. участка ПУ Кировский

Оценка технического состояния объекта (удовлетворительное / неудовлетворительное): износ более 85%

## Заключение:

Эксплуатация объекта разрешается до 01.06.2023 года.

Подписи:

Председатель:

Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

Евдокимов Д.Н.

Бойков О.В.

Третьяков Р.Л.