

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**  
(Дефектная ведомость)

VI - 2018

дата

20

номер

Объект ремонта

*Инв.№ 00-0000017, Трансформаторная подстанция ТП - 17 - 6/0,4 кВ "Лесной"*  
*по адресу: Кировская обл., Верхнекамский р-н, пос. Лесной, ул. Центральная*  
*год ввода в эксплуатацию: 1983 г.*

Комиссия в составе представителей:

*собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.,*

*инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.*

*эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице исполнительного директора Бойков О.В.*

*инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.*

*составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:*


№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Здание:	повреждения ограждающих контсрукций, разрушение фундамента	Реконструкция	2022	Нач. участка ПУ Верхнекамский
2	Оборудование	коррозия металлических элементов контрсукции панелей РУ 0,4 кВ, нетиповые сборки групп КА панелей РУ 0,4 кВ, износ элемнтов рубильников 0,4 кВ, перкосы контактных групп, значительная коррозия элементов контура заземления			
		Истек нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).			
Оценка технического состояния объекта ( <u>удовлетворительное</u> / <u>неудовлетворительное</u> ):					

**Заключение:**




*Эксплуатация объекта разрешается до 24.05.2023 года.*

Подписи:

Председатель:

  
Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

  
Евдокимов Д.Н.  
  
Бойков О.В.  
  
Третьяков Р.Л.