

# АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА (Дефектная ведомость)

V - 2017

дата

3

номер

Объект ремонта

*Инв. № 00-0000049, Трансформаторная подстанция ТП - 9 - 6/0,4 кВ "Лесной"*  
*по адресу: Кировская обл., Верхнекамский р-н, пос. Лесной, ул. Ленина*  
*год ввода в эксплуатацию: 1985 г.*

Комиссия в составе представителей:

*собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.,*  
*инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.*  
*эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице директора Соколова С.В.*  
*инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.*

*составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:*


№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Здание:	повреждения ограждающих контсрукций, разрушение фундамента	Реконструкция	2023	Нач. участка ПУ Верхнекамск ий
2	Оборудование	неисправность выключателя нагрузки 6 кВ, коррозия металлических элементов контрсрукции панелей РУ 0,4 кВ, износ элементов рубильников 0,4 кВ, перкосы контактных групп, значительная коррозия элементов контура заземления			
		Истекает нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).			
Оценка технического состояния объекта ( <u>удовлетворительное</u> / <u>неудовлетворительное</u> ):					

Заключение:




*Эксплуатация объекта разрешается до 24.05.2023 года.*

Подписи:

Председатель:

 Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

 Евдокимов Д.Н.  
 Соколов С.В.  
 Третьяков Р.Л.